

Date de révision: 28.01.2023

BMW Group

Composants

Règlement (CE) no 648/2004, comme amendé

Lingettes d'entretien pour cuirs

Code du produit : 83 12 2 298 225, 83 12 5 A16 456

AQUA
COPERNICIA CERIFERA CERA
DIMETHICONE
Alcools, C16-18 et C18 insaturés, éthoxylés
ACRYLATES COPOLYMER
PROPYLENE GLYCOL
TRIBUTOXYETHYLPHOSPHATE
PARFUM
TRIDECETH-9
TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE
C9-11 PARETH-8
acétate de cis-2-tert-butylcyclohexyle
LINALYL ACETATE
PROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER
BENZISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α -hydro- ω -hydroxy, éther avec α -fluoro- ω -(2-hydroxyéthyl)poly(difluorométhylène)

GLYCOL
isovalérate de 3-méthylbutyle
HOMOGERANYL NITRILE
Vératraldéhyde
Benzofuranne-2-ylméthylcétone